TW HLP32

INSTALLATION, BEDIENUNG UND WARTUNG

! *Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch. Befolgen Sie die Anweisungen genauestens.*

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines 1

2. Identifikation der Betriebsanleitung 1

3. Technische Daten 1

4. Sicherheitsbezogene Informationen 2

4.1 Sicherheitshinweise 2

4.2 Warnhinweis 2

Wichtige Informationen:

TIPS & TRICKS

In der Rubrik "Tips & Tricks" zeigen wir Ihnen einfache Lösungen, in Videos, um mit Ihren TWIN BUSCH® Produkten noch effizienter zu arbeiten. Unser Technikspezialist erklärt Ihnen die exakten Handgriffe.

https://www.twinbusch.de/shop_content.php?coID=900#horizontalTab7

ZUBEHÖR

Wir empfehlen Ihnen in unserem Shop passend zu diesem Hydrauliköl folgende Hebebühnen.

https://www.twinbusch.de/product_info.php?products_id=164#horizontalTab3

1. Allgemeines

Mineralölbasisches EP-Hydrauliköl **HLP32** mit Verschleißschutz und hoher Alterungsbeständigkeit. Hydrauliköl HLP32 der Spezifikation ISO-VG 32 DIN 51 524/2. Für alle TWIN BUSCH® Hebebühnen geeignet.

Besonderheiten des Produktes:

- Guter Korrosionsschutz
- Hoher Verschleißschutz
- Neutral gegenüber gängigen Dichtungsmaterialien
- Hohe Alterungsstabilität
- Oxidationsstabil

2. Identifikation der Betriebsanleitung

Betriebsanleitung **HLP32**

der TWIN BUSCH® GmbH
Ampèrestraße 1
D-64625 Bensheim

Telefon: +49 6251-70585-0
Telefax: +49 6251-70585-29
Internet: www.twinbusch.de
E-Mail: info@twinbusch.de

Stand: -00, 01.11.2024

Datei: HLP32_Hydraulikoel_Betriebsanleitung_de_00_20241101.pdf

3. Technische Daten

Inhalt	5 L
Spezifikation	ISO-VG 32 DIN 51 524/2
Schmelzpunkt	-30 °C ASTM D 97
Flammpunkt	234 °C ASTM D 92
Zündtemperatur	> 240 °C
Dichte	0,845 – 0,855 kg/L ASTM D 4052
Viskosität	32,6 mm²/s bei 40°C, ASTM D 445

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

4. Sicherheitsbezogene Informationen

Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.

4.1 Sicherheitshinweise

- Es ist geeignete Arbeitskleidung zu tragen; zum Schutz der Hände sind passende Schutzhandschuhe zu verwenden.
- Der Kontakt mit Augen und Haut ist strikt zu vermeiden.
- Behälter sind jederzeit dicht verschlossen zu halten.
- Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen sowie beim Verlassen des Arbeitsplatzes sind Hände und andere exponierte Körperstellen gründlich mit milder Seife und Wasser zu reinigen. Während der Verwendung ist das Essen, Trinken und Rauchen untersagt. Kontaminierte Kleidung ist vor erneutem Tragen zu waschen.
- Für eine ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes ist stets zu sorgen.

4.2 Warnhinweis

- Das Produkt ist nicht mit Wasser mischbar. Auslaufende Substanzen können in den Boden eindringen und Boden- sowie Grundwasserverunreinigungen verursachen. Auf der Wasseroberfläche kann sich ein Film bilden, der den Sauerstoffaustausch verhindert.
- Die Entsorgung hat gemäß den örtlichen und nationalen Sicherheits- und Umweltvorschriften zu erfolgen. Das Produkt darf nicht in die Kanalisation oder in die Umwelt gelangen.
- Die Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemitteln, Brems- oder Kühlflüssigkeiten ist strikt untersagt.
- Leere Behälter mit Produktresten (Feststoffe, Flüssigkeiten oder Dämpfe) können gefährlich sein. Sie dürfen nicht unter Druck gesetzt, geschnitten, geschweißt, hartgelötet, gelötet, gebohrt oder geschliffen werden und nicht Hitze, Flammen, Funken, statischer Elektrizität oder anderen Zündquellen ausgesetzt werden. Es besteht Explosionsgefahr mit möglicher Verletzungs- oder Todesfolge!
- Leere Behälter sind vollständig zu entleeren, ordnungsgemäß zu verschließen und unverzüglich einer Wiederaufarbeitungsstelle zuzuführen oder sachgerecht zu entsorgen. Nicht restentleerte Behälter sind entsprechend zu kennzeichnen und sicher zu lagern.

Notizen

Notizen

Weitere Produkte finden Sie unter:

twinbusch.de

TWIN BUSCH® GmbH
Ampèrestraße 1
64625 Bensheim

Tel.: +49 (0) 6251-70585-0
Fax: +49 (0) 6251-70585-29
E-Mail: info@twinbusch.de

Die in der Gebrauchsanweisung angegebenen technischen Daten und Abbildungen sind nicht verbindlich. Unsere Produkte unterliegen technischen Änderungen, sodass der Lieferzustand abweichen kann.